

**Паспорт готовности
объекта к эксплуатации в зимних условиях**

п. Лебединский
(населенный пункт)

Алданский
(район)

**Паспорт
готовности объекта жилищно-коммунального назначения
к работе в зимних условиях**

1. Общие сведения

1. Назначение объекта (промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное):
клуб пос. Лебединский _____
расположенный по адресу- пос. Лебединский, ул. Октябрьская 23 _____
2. Год постройки: 1955г. _____
3. Характеристика объекта:
Износ в % - 70% _____ этажность 1 _____ кол-во подъездов 1 _____
Наличие подвалов, цокольных этажей, м2 общей площади - нет _____
Под производственные нужды 15,8м2 _____ (м2)
4. Источник теплоснабжения _____

**2. Объемы выполненных работ по подготовке объекта
к эксплуатации в зимних условиях 2021/2022 г.г.**

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию	Ед-ца измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	Состояние чердачного помещения			норма
2	Состояние подвального помещения			нет
3	Состояние мест общего пользования			нет
4	Состояние инженерного оборудования, в том числе			
4.1	Центральное отопление			
4.1.1.	Учет тепловой энергии	шт		норма
4.1.2.	Равномерность прогрева радиаторов отопления			норма
4.1.3.	Состояние нормативной разницы (11 -12) фактической			норма
4.1.4.	Состояние запорной арматуры	шт		норма
4.1.5.	Наличие линейных регулирующих устройств	шт		норма
4.1.6.	Наличие регулирующего устройства массового расхода	шт		
4.1.7.	Наличие автоматических устройств удаления воздуха	шт		
4.1.8.	Наличие гидравлических связей с ХВС, ГВС	шт		
4.1.9.	Грязевики	шт		
4.1.10.	Промывка и опрессовка			норма
4.1.11.	Оснащение узла ввода КИП	шт		
4.2.	Горячее водоснабжение			
4.2.1.	Учет ГВС	шт		Из системы отопления
4.2.2.	Запорная арматура	шт		
4.2.3.	Промывка и опрессовка	шт		
4.3.	Холодное водоснабжение			
4.3.1.	Учет ХВС	шт		норма
4.3.2.	Запорная арматура	шт		
4.3.3.	Промывка и опрессовка	шт		
4.4.	Канализация			
4.4.1.	Герметичность трубопроводов	шт		нет

Заг-ие за ТЭ по дог.н 30081 отсутствует. Начальник от ИФ Радера ИИ

4.4.2.	Ремонт колодцев	ШТ		
4.4.3.	Промывка системы			
4.4.4.	Утепление			
5	Другие виды работы			
5.1.				

3. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2022/2023 г.г.

Комиссия в составе:

Представитель энергоснабжающей организации _____

Представитель потребителя : _____ (Хололенко М.В.)

Представитель ТЭС ЦНХ.инсп. ТИ АРАО, ТЭС Вашанова РА

Выводы комиссии:

Вашанова РА объект подготовлен к эксплуатации в зимний период с учетом гарантийного письма № 1587 от 14.08.22.



Представитель энергоснабжающей организации: _____

Представитель потребителя : _____ (Хололенко М.В. _____)

Представитель ТЭС ЦНХ.инсп. ТИ АРАО, ТЭС Вашанова РА



« 22 » август 2022 г.

Разрешаю эксплуатацию данного объекта в зимних условиях 2022/2023 г.г.

В.Д. Зоркальцев



М.п.